



1.6CTDi *136KM *MANUAL* * GWARANCJA * 110.000km *
zarejestrowany *

49 900

PLN

Dane kontaktowe

TopAuto
skup samochodów używanych

Telefon:
795511502
783511502
727511502

Email:
krzysztof.wiklinski@topautosulechow.pl
rafal.szmagulski@topautosulechow.pl
ernest.rybicki@topautosulechow.pl

www:
topautosulechow.com.pl

- Apple CarPlay
- Android Auto
- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- Ekran dotykowy
- Sterowanie funkcjami pojazdu za pomocą...
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka materiałowa
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless entry
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Kontrola odległości od poprzedzającego ...
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Aktywne rozpoznawanie znaków ogranicz...
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- Oświetlenie wnętrza LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Kurtyny powietrzne - tył



Marka	Opel
Model	Insignia
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Importowany	Tak
Rok produkcji	2018
Przebieg	110000
Kolor	Szary
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1598
Moc	136
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	138
Zarejestrowany w	Polska
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5
VIN	W0VZM8GF3J1047822